



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIMIENTOS CAMPOSANTO, ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0246-41	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Se realizara el mejoramiento de la losa septica.



Foto 2: Se realizara el mejoramiento de la losa septica.




Foto 3: Se realizara el mejoramiento de la losa de concreto.



Foto 4: Se realizara el mejoramiento de la losa de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público