

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1215-43	FECHA:	6/11/2025



Foto1: Remozamiento de la bodega con la construcción de dos pórticos con tres haldas de block y estructura de metal y techo de lámina troquelada.



Foto 2: Este es el interior de la bodega que será reamozada con la construcción de los pórticos



Foto 3: Parte del espacio donde se filtra el agua y con la construcción de los pórticos se evirará




Foto 4: Este espacio está en mal estado y con los pórticos se mejorará el espacio físico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

