



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANGRE DE CRISTO, ALDEA CANCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1278-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: Sanitarios y sus accesorios, sustitución de estructura metálica y lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Canales y bajada de agua pluvial.



Foto 3: Cerramiento de muro.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mdt

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

