

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIVAQUITO, ALDEA LOS PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1362-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS .



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS .



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA TIPO PORTICO ESTRUCTURA Y TECHADO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.




Foto 4: MEJORAMIENTO DE COCINA TIPO PORTICO ESTRUCTURA Y TECHADO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--