

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIRUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1545-42	FECHA:	27 DE ENERO 2025



Foto 1: Reparación de Cerco o Muro Perimetral.




Foto 2: Reparación de Ventanas.



Foto 3: Repación de Piso de Aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público