



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja verapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, Aldea Patzjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1216-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: Se mejorará y ampliara el muro perimetral del centro Educativo



Foto 2: Se mejorará la instalación de un portón de acceso para mayor seguridad



Foto 3: Se mejorará el muro perimetral con block



Foto 4: Se mejorará y ampliará el muro perimetral




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

