

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LA VEGA ALDEA SALTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0001-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: VENTANAS Y PUERTAS EN AULA 2



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público