

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PASTOR, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0009-43	FECHA:	29/04/2025



Foto1: Mejoramiento de la circulacion del establecimiento, con malla galvanizada y tubos galvanizados.



Foto 2: Mejoramiento de la circulacion del establecimiento, con malla galvanizada y tubos galvanizados.



Foto 3: Mejoramiento de la circulacion del establecimiento, con malla galvanizada y tubos galvanizados.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público