

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AVIADERO, ALDEA SALTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0010-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Cubierta de lamina calibre 26 troquelada y estructura metalica tipo portico.



Foto 2: Losa de cemento de patio.



Foto 3: Reparación de cocina, polleton y asulejo en mesa de concreto.




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

