



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SECTOR II LO DE GOMEZ, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0012-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Techo tipo portico y cubierta de lamina calibre 26 troquelada y ciadas de agua pluvial y canales.



Foto 2: Circulacion de malla con tubo calvanizado del establecimiento. Y porton metalico.



Foto 3: Reparacion de pared de cocina.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

