

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0016-46	FECHA:	07 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Reparación del Muro de contención en entrada No.2.



Foto 2: Reparación del área de cocina, pared, estufa rural con chimenea, piso de cemento y techo portico con cubierta de lamina calibre 26.




Foto 3: Pintura de muro de interior y exterior lineal (tipo L).



Foto 4: Pintura de muro de interior y exterior lineal (tipo L).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---