

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Granados
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cuevas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0024-42	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Instalación de estructura metálica con cubierta de lámina



Foto 2: Instalación de estructura metálica con cubierta de lámina



Foto 3: mejoras en el sistema de drenaje en los servicios sanitarios



Foto 4: mejoras en el sistema de drenaje en los servicios sanitarios




Foto 5: Instalación de piso cerámico en el corredor y salones de clase



Foto 6: mejoras en el piso de los salones de clase y en el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.