

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SECTOR II LO DE GOMEZ, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0035-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Circulación con malla y tubos galvanizados del area del establecimiento y porton metalico.



Foto 2:



Foto 3: Repaciacion de area de cocina, (mesa de concreto y desayunar con asujelo y gabinete de concreto).




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---