

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0189-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2025



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO DE LÁMINA CALIBRE 26 TROQUELADA.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO DE LÁMINA CALIBRE 26 TROQUELADA.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

