



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0198-43	FECHA:	3/08/2025



Foto 1: Mejoramiento instalacion de piso de concreto



Foto 2: Mejoramiento instalacion de piso de concreto



Foto 3: Mejoramiento estructura de techo área de patio, con bajadas pluviales y canales.



Foto 4: Reparación y sustitución de área de cocina (alacena, estufa rural, lavatrastos, chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

