

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0200-43	FECHA:	16/07/2025




Foto 1: Mejoramiento en área del pasillo con torta de cemento.



Foto 2: Mejoramiento en el area del corredor de la escuela con torta de cemento.



Foto 3: Mejoramiento de pared para pasillo.



Foto 4: Reparación del área de cocina, pared y poyetón. Mejoramiento del techado de cocina y puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público