



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ SUCHICUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0203-43	FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Mejoramiento e instalación de estructura metálica cubierta de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento e instalación de piso cerámico.



Foto 3: Mejoramiento e instalación de ventanas.





Foto 4: Mejoramiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ara Estia CG

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

