

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL COLMENAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COLMENAR, GRANADOS, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0204-43	FECHA:	4/08/2025



Foto 1: Mejoramiento e instalación de hileras de block y malla, solera de humedad con columnas de concreto, así mismo mejoramiento de cubierta de techo a lámina troquelada calibre 26 y mantenimiento de estructura portante.



Foto 2: Remozamiento de puerta metálica



Foto 3: Instalación de tomacorrientes, apagadores y plafoneras con bombillas



Foto 4: Instalación de Estufa ahorrativa de leña y polletón.



Foto 5: Mejoramiento e instalación de piso duela cerámica Aula #1, #2, #3, y bodegas #1, #2.




Foto 6: Mejoramiento e instalación de piso duela cerámica Aula #1, #2, #3, y bodegas #1, #2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

