

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0209-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Cubierta de lamina calibre 26 troquelada y reparacion de estructura metalica de 2 aulas.



Foto 2: mejoramiento de lámina troquelada del aula 1



Foto 3: Mejoramiento de lámina troquelada del aula número 1 y número 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0209-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Reparación del muro de contención.



Foto 2: reparación del muro de contención de una esquina de la circulación de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

