



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA SALTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0210-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE AULA CON ESTRUCTURA DE TECHO, TIPO PORTICO, CON PISO Y CIRCULADO CON MALLA




Foto 2: MEJORAMIENTO EN ÁREA DE CORREDOR CON SU TECHADO Y TORTA DE CEMENTO.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE BANQUETA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público