



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ÁNIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0213-43	FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: Mejoramiento de Estructura de techo con Tubo Galvanizado Chapa 14, con cubierta de lámina calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de Losa de Patio.



Foto 3: Mejoramiento de piso cerámico en aula y corredor.




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

