



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS DE COTÓN, ALDEA SALTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-1816-43	FECHA:	24 DE ENERO 2025



Foto 1: Mejoramiento cerco muro perimetral.



Foto 2: Mejoramiento cerco muro perimetral.



Foto 3: Mejoramiento Servicio sanitario y sus accesorios.



Foto 4: Mejoramiento Servicio sanitario y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello del Centro Educativo Público

