



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | GRANADOS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOZ POZOS   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-1816-42     | FECHA:                         | 05 DE AGOSTO 2025 |




Foto 1: Mejoramiento e instalación de paredes en cocina existente sustituyendo metal por blokc, ventana PVC de 1m x 1.5 m. entre otros




Foto 2: Mejoramiento e instalación de techo con canal y bajada de agua pluvial



Foto 3: Mejoramiento electricidad



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

