



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-1819-42	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Cambio de cubierta de lamina calibre 26 troquelada y estructura metálica.



Foto 2: Reparacion de area de baños: pared azulejo, pintura de pared, puertas, tasas de sanitario, accesorio entre otro.



Foto 3: Piso ceramico o de granito en area del corredor del establecimiento.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lidia Hernández Chitax

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

