

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHUPADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-2169-42	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de muro en área de cocina.



Foto 2: Mejoramiento de Instalación de piso (duela).



Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral (colocación de malla)




Foto 4: Mejoramiento de estructura metálica tipo portico con cubierta de lámina calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

