



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | GRANADOS                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL COLMENAR, GRANADOS, B.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-2170-42                            | FECHA:                         | 28/04/2025                          |



Foto 1: mejoramiento e instalación de estructura metálica y cubierta de lámina troquelada calibre 26 en módulos y corredor



Foto 2: mejoramiento e instalacion de estructura metalica y cubierta de lámina troquelada calibre 26 en módulos y corredor



Foto 3: Remozamiento puertas metalicas



Foto 4: Remozamiento ventanas metálicas




Foto 5: Remozamiento de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Remozamiento de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



Murillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

