



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-2174-42	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: Bloque 3 Módulo de piso antideslizante de corredor del aula de preprimaria.



Foto 2: Bloque 1 Área de Cocina



Foto 3: Bloque 5 Estructura metálica tipo pórtico y cubierta de lámina calibre 26 troquelada



Foto 4: Bloque 4 Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AND Emilsa ortega

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

