

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANZANOTE, ALDEA SALTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-2201-42	FECHA:	4/08/2025



Foto 1: TECHADO DE PATIO



Foto 2: BARANDA METALICA



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.