

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LIMONES, ALDEA LOS LOCHUYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0232-43	FECHA:	13 DE AGOSTO 2025



Foto1: Reparación de estructura de techo.




Foto 2: Reparación de cubierta de lámina.




Foto 3: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial.




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Maribel cordova Expatac

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

