

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Castaño, Aldea El Jícaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0001-42	FECHA:	10 de julio 2025



Foto1: Desmontaje de láminas antiguas, Pintado de Vigas de 8x4x6 y Costaneras de 2x4x 26mt, Instalación de Lamina Troquelada Calibre 26 de 1mt útil.



Foto 2: Cambio de lámparas que están fuera de funcionamiento, mejoras en instalación eléctrica.



Foto 3: Instalación de vidrios quebrados en ventanas.



Foto 4: Pintura del establecimiento.



Foto 5: Modulo de Cocina.



Foto 6: Rejillas para cuneta en loza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen GJ

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

