

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXAA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJO, ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0002-42	FECHA:	24 DE ENERO 2025



Foto 1: Mantenimiento de Cocina



Foto 2: Mantenimiento y a de cocina



Foto 3: Mantenimiento de corredor y losa de patio



Foto 4: Mantenimiento de corredor y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PARVULOS Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJO, ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0002-42	FECHA:	24 DE ENERO 2025



Foto 5: Mantenimiento y reparación de cerco y cubierta de lamina de fosa septica



Foto 6: Mantenimiento y reparación de cerco y cubierta de lamina de fosa septica

Foto 7:

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OBE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Parvulos

