

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Coyalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 07 - 0007 - 43	FECHA:	15/07/2025



Foto1: Meoramiento de ingreso y egreso del centro Educativo.



Foto 2: Meoramiento de muro perimetra-



Foto 3: Meoramiento de patio.



Foto 4:



Foto 5: Mejoraamiento de caidas de agua.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

