

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cañas Viejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0008-43	FECHA:	11/07/2025



Foto1: Raparación del muro perimetral



Foto 2: Muro perimetral frente al edificio escolar



Reparación de piso de la dirección



Foto 4: Reparación de canales de agua pluvial

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

