

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL AGUACATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0009-43	FECHA:	9/07/2025



MEJORAMIENTO DE LOSA PARA EVITAR CHARCO EN LOS DIAS LLUVIOSOS. Y TENER ESPACIO AGRADABLE PARA ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE LOSA PARA TENER UN ESPACIO AGRADABLE PARA LOS NIÑOS EN SUS TIEMPO DE RECREO EN LOS DIAS LLUVIOSOS.



MEJORAMIENTO DEL TECHO DE GALERA, PARA TENER UN ESPACIO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS.



Foto 4: SE NECESITA EL MEJORAMIENTO DE LA GALERA PARA LOS NIÑOS, EN LA EPOCAS LLUVIOSAS QUE PERSISTEN EN EL AREA.



MEJORAMIENTO DE PINJTURA DE LA ESCUELA EN SU INTERIOR Y EXTERIO PARA UN AMBIENTE AGRADABLE A LOS NIÑOS.



MEJORAMIENTO DE PINTURA EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PARA TENER UN SITIO AGARDABLE Y BONITO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

* Edy Ramirez M

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

