

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUAJACAS, ALDEA DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0014-43	FECHA:	24/01/2025



Foto1: ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO PARA AULA



Foto 2: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN EN ÁREA DE COCINA



Foto 3: REPARACION DE RED DE DRENAJES




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Bertila Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



David Eden

Firma y Sello Director Centro/Educativo Público

