



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERRITOS, ALDE EL JICARO, SAN JERONIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0017-45	FECHA:	09 DE JULIO DE 2025



Foto1: Mejoramiento de los baños de jóvenes y señoritas (colocacion de azulejo, pizo ceramico, reparacion depuertas, ventanas y lavamanos)



Foto 2: Mejoramiento de techo del establecimiento (colocacion de lamina y pintura de costaneras, en area de baños, dirección y bodega)



Foto 3: Mejoramiento de la pintura del establecimiento (pintura de paredes de cada una de las aulas, dirección, baños, y bodega)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

