



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ ✓	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0018-45 ✓	FECHA:	22/01/2025 ✓



Foto 1: MEJORAMIENTO EN ÁREA DE COCINA, DEPÓSITO DE AGUA Y PILA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CERCAMIENTO PERIMETRAL Y PORTÓN DE INGRESO.



Foto 3: MEJORAMIENTO BALCONES Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DAÑADAS.




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

