



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAJACA, ALDEA EL DURAZNO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0021-42	FECHA:	20/11/2025



Foto 1: Mejoramiento de Muro de Contención



Foto 2: Mejoramiento de muro de Contención



Foto 3: MEJORMIENTO DEL SANITARIO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

