



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAJACA, ALDEA EL DURAZNO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0021-42	FECHA:	10/12/2025




Foto 1: Mejoramiento de Muro de Contención



Foto 2: Mejoramieneto de muro de Contención



Foto 3: Mejoramieneto de muro de Contención



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 5: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE LAVAMANOS DE LOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

