



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0024-42	FECHA:	24/10/2025



Foto1: Mejoramiento de estructura de aula tipo portico



Foto 2: Mejoramiento de repello de aula tipo portico por ambos lados y mejoramiento de pintura



Foto 3: Fabricación e instalación de ventanas



Foto 4: Sustitución de porton



Foto 5: Mejoramiento de losa de patio y mejoramiento de cubierta de patio



Foto 6: Sustitución de chapa del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Franco de la cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

