



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0024-42	FECHA:	17/12/2025



Foto1: Mejoramiento de estructura de aula tipo portico



Foto 2: Mejoramiento de repello de aula tipo portico por ambos lados y mejoramiento de pintura



Foto 3: Fabricación e instalación de ventanas



Foto 4: Sustitución de porton



Foto 5: Mejoramiento de losa de patio y mejoramiento de cubierta de patio



Foto 6: Sustitución de chapa del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Franco de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.