

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0036-46	FECHA:	24 DE ENERO 2025



Foto1: Mantenimiento y Reparación de Barandas, Segundo y Tercer Nivel



Foto 2: Reparación y Mantenimiento de Ventanas. (Laboratorio)



Foto 3: Mantenimiento de Muro Perimetral



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIAS DE BARRIO ABAJO		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---