

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0037-43	FECHA:	9/07/2025



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral, entrada principal.




Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral, parte de atrás del centro educativo.



Foto 3: mejoramiento de muro preimetral para el resguardo de los estudiantes.




Foto 4: Mejoramiento de losa de patio, área de recreación.




Foto 5: mejoramiento de losa de patio.




Foto 6: mejoramiento losa de patio, área principal de recreación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda de la Cruz Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

