

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0037-43	FECHA:	22/10/2025



Foto 1: Mejoramiento de muro preimetral para el resguardo de los estudiantes.



Foto 2: Mejoramiento, parte de atrás del centro educativo.



Foto 3: Lado izquierdo del establecimiento para mejoramiento de muro perimetral,



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 5: Mejoramiento del area de recreación



Foto 6: Mejoramiento de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda de la cruz Hernandez

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

