

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0039-42	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Mejoramiento de Muro de Contención



Foto 2: Mejoramiento Muro perimetral parte posterior del establecimiento



Foto 3: Mejoramiento de Baño Lavable




Foto 4: Mejoramiento de fosa séptica


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

