

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Hornito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0042-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Mejoramiento y suministro de estructura para cubierta de galera



Foto 2: Mejoramiento y suministro de Joist laterales




Foto 3: Mejoramiento y suministro de Zapatas




Foto 4: Mejoramiento de entechado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL HORNITO
DIRECCION
SAN JERONIMO, B.V.