

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verpaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea santa cruz san jeronimo Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0051-45	FECHA:	14/7/2025




Foto1: mejoramiento de muro perimetral(cerco)



Foto 2: mejoramiento de muro perimetral(cerco)



Foto 3: Mejoramiento de vidrios



Foto 4: mejoramiento de canales y aguas pluviales

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público