



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0235-42	FECHA:	16/07/2025



Foto 1: mejoramiento de estructura y cubierta de patio



Foto 2: mejoramiento de losa de patio

Foto 3: mejoramiento de estructura de laminas de aulas

Foto 4: mejoramiento de lámpara

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Maxina Medina Páez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Andrés Acuña

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial de Parvulos
Barrio Arriba San Jerónimo, B.V.
DIRECCION