

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	10/07/2025




Foto1: Reparación y sustitución de la pila y área de la misma



Foto 2: Reparación y sustitución de plancha, chimenea y ara de las mismas



Foto 3: Reparación y sustitución de gabinete y su área



Foto 4:Mejoramiento de estructura metálica y cubierta de lamina del techo del patio



Foto 5: Pintura del interior y socalo del laboratorio de computo



Foto 6: Pintura de lamina de tres salones de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.C. PADRES DE FAMILIA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

