

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	16/10/2025



Foto 1: Reparación y sustitución de la pila y área de la misma




Foto 2: Reparación y sustitución de plancha, chimenea y ara de las mismas




Foto 3: Reparación y sustitución de gabinete y su área



Foto 4: Mejoramiento de estructura metálica y cubierta de lamina del techo del patio




Foto 5: Pintura del interior y socalo del laboratorio de computo



Foto 6: Pintura de lamina de tres salones de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

